

雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

○平成24年度実施緊急点検分

【多比良小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	1	国道389号	国見町多比良乙300番地付近	中央線はあるが、歩道がない。	－	路側帯改良、カラー舗装、安全教育	長崎県・雲仙市	H25実施済み
2	2	国道389号	国見町多比良丙724番地付近	中央線がなく、歩道が確保されていない。	－	カラー舗装、安全教育	長崎県・雲仙市	H25実施済み
3	3	国道389号	国見町多比良丙797番地付近	中央線がなく、歩道が確保されていない。	－	カラー舗装、安全教育	長崎県・雲仙市	H25実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【土黒小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	4	市道国見南下原八斗木1号線 市道国見南下原八斗木3号線 市道国見塩屋下原線	国見町土黒甲952番地付近	中央線がなく、歩道もない。	－	交差点、路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
2	5	市道国見臨港線 市道国見多比良土黒1号線	国見町土黒甲512番地付近	中央線はあるが、歩道がない。 交通量が多く、速度が出やすい。	－	交差点カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
3	6	市道国見南下原八斗木1号線 市道国見旧県道1号線	国見町土黒戊198番地付近	中央線がなく、歩道もない。	－	交差点カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
4	7	市道国見南下原八斗木1号線 市道国見上篠原線	国見町土黒戊237番地付近	中央線がなく、歩道もない。	－	交差点カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【八斗木小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	8	国道389号	国見町多比良戊1354番地1付近	中央線はあるが歩道がない。 交差点やカーブで見通しが悪い。	－	ポストコーン・道路標識設置、安全教育	長崎県・雲仙市	H25実施済み
2	9	市道国見南下原八斗木2号線	国見町土黒庚416番地付近	ガードレールの隙間から転落する。	－	ガードレールの隙間対策、安全教育	雲仙市	H26実施済み
3	10	市道国見水口田4号線	国見町土黒庚378番地1先	転落防止設備がない。	－	転落防止柵等の設置、安全教育	雲仙市	H26実施済み
4	11	市道国見新魚洗川線	国見町多比良戊1411番地11付近	草木で通行に支障がある。	－	除草、安全教育	雲仙市	H25実施済み
5	12	市道国見笠山赤原線	国見町土黒庚628番地1	路側帯がない。見通しが悪い。	－	外側線塗直、カーブミラー設置、安全教育	雲仙市	H28実施済み
6	13	市道国見南下原八斗木2号線	国見町土黒庚243番地3付近	中央線がなく歩道もない。 外側線が薄い。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H24実施済み
7	14	市道国見南下原八斗木2号線	国見町土黒庚153番地前	中央線がなく歩道もない。外側線が薄い。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H24実施済み
8	15	市道国見小ヶ倉溜池上線 市道国見清故谷下線	国見町多比良戊1449番地327付近	路側帯がない。	－	外側線設置、安全教育	雲仙市	H26実施済み
9	16	小ヶ倉溜池	国見町多比良戊1266－7前	転落防止設備がない。	－	落下防止対策、安全教育	雲仙市	H25実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【神代小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	17	市道国見上古賀2号本線	国見町神代甲67－3地先	中央線がなく、歩道もない。	－	交差点カラー舗装、安全教育	雲仙市	H28実施済み
2	18	市道国見旧県道2号線	国見町神代丙115番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
3	19	市道国見西尾ノ上横線 市道国見下古賀東線	国見町神代丙684番地1付近	カーブがあり、見通しが悪い。	－	交差点カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

【西郷小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	20	市道瑞穂船津線 市道瑞穂西郷小学校線 市道瑞穂室田線	瑞穂町西郷甲1170番地付近	交通量が多く、速度が出やすい。	－	減速線設置、安全教育	雲仙市	H28実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【岩戸小学校】※令和7年3月閉校

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	21	市道瑞穂船津線	瑞穂町西郷丁850番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H28実施済み
2	22	市道瑞穂船津線	瑞穂町西郷丁945番地付近から1024番地4付近	中央線はあるが、歩道がない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H28実施済み
3	23	市道瑞穂船津線	瑞穂町西郷丁1181番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H28実施済み
4	24	市道瑞穂船津線 市道瑞穂宮ノ地・中木場線	瑞穂町西郷丁501番地3付近	交差点があり、見通しが悪い。	－	交差点、路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
5	25	市道瑞穂船津線	瑞穂町西郷丁1157番地2	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H28実施済み
6	26	市道瑞穂船津線	瑞穂町西郷丁1874番地付近から1959番地	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H28実施済み
7	27	市道瑞穂船津線	瑞穂町西郷丁2577番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H28実施済み
8	28	市道瑞穂宮ノ地線	瑞穂町西郷丁232番地付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯確保（改良と併せる）、安全教育	雲仙市	H29実施済み
9	29	市道瑞穂宮ノ地線	瑞穂町西郷丁89番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯確保（改良と併せる）、安全教育	雲仙市	H25実施済み
10	30	市道瑞穂宮ノ地線	瑞穂町西郷丁235番地1付近	中央線がなく、歩道もない。 交差点があり、見通しが悪い。	－	路側帯確保（改良と併せる）、安全教育	雲仙市	H27実施済み
11	31	市道瑞穂宮ノ地・中木場線	瑞穂町西郷丁505番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H25実施済み
12	32	市道瑞穂宮ノ地線	瑞穂町西郷丁314番地3付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯確保（改良と併せる）、安全教育	雲仙市	H25実施済み
13	33	農道	瑞穂町西郷丁487番地4	中央線がなく、歩道もない。	－	道路改良検討、安全教育	雲仙市	H27実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【大正小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	34	市道瑞穂大川1号線	瑞穂町伊福甲350番地付近	防護柵がない。	－	防護柵設置、安全教育	雲仙市	H24実施済み
2	35	国道251号	瑞穂町古部甲1542番地付近	歩道がない。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	長崎県・雲仙市	H25実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

【川床小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	36	市道吾妻牛口・牧ノ内線	吾妻町川床名458番地1	防護柵がない。	－	転落防護柵設置等、安全教育	雲仙市	H25実施済み
2	37	市道吾妻川床線	吾妻町川床名1928番地付近	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線設置、安全教育	雲仙市	R1実施済み
3	38	市道吾妻中島・下案ノ迫線	吾妻町川床名2118番地3付近	転落防護柵がない。	－	転落防護柵設置、安全教育	雲仙市	H25実施済み
4	39	市道吾妻中島・下案ノ迫線	吾妻町川床名2118番地3付近	蓋が破損しており、段差がある。	－	金属蓋修繕、安全教育	雲仙市	H25実施済み
5	40	市道吾妻川床通学道線	吾妻町川床名146番地1付近	見通しが悪い。 ガードレールがない。	－	転落防護柵設置、安全教育	雲仙市	H26実施済み
6	41	市道吾妻銭谷線	吾妻町川床名194番地1付近	中央線がない。歩道がない。 ガードレールがない。	－	転落防護柵設置、外側線設置、安全教育	雲仙市	H26実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【大塚小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	42	国道251号	吾妻町阿母名244番地1付近	歩道が狭い。	－	歩道整備、安全教育	長崎県・雲仙市	H25実施済み
2	43	市道吾妻大塚・土井線 市道吾妻河内線 市道吾妻佃線	吾妻町永中名217番地3付近	交差点があり、見通しが悪い。	－	交差点、路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
3	44	市道吾妻大塚・土井線	吾妻町永中名83番地2付近	見通しが悪い。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
4	45	市道吾妻馬場・火泥線	吾妻町馬場名238番地2付近	路肩の舗装がされていない。	－	路肩整備、安全教育	雲仙市	H28実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【鶴田小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	46	市道吾妻田内川線	吾妻町本村名311番地4付近	中央線がなく、歩道もない。 交差点があり、見通しが悪い。	－	交差点、路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
2	47	市道吾妻馬場線	吾妻町古城名138番地1付近	支障物件がある。	－	立体路側帯設置、安全教育	雲仙市	H29実施済み
3	48	市道吾妻大塚・土井線	吾妻町田之平名64番地2付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H28実施済み
4	49	市道吾妻三室幹線	吾妻町本村名539番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
5	50	市道吾妻大塚・土井線	吾妻町田之平名64番地1付近	防護柵がない。	－	蓋付き側溝設置、安全教育	雲仙市	H28実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【愛野小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	51	国道251号	愛野町甲3964番2付近	交通量が多く、中央線はあるが歩道がない。	－	歩道整備（事業中）、安全教育	長崎県・雲仙市	H27実施済み
2	52	市道愛野今木場川線	愛野町甲3880番地2付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯確保（改良と併せる）、安全教育	雲仙市	H27一部実施済み
3	53	市道愛野愛津線	愛野町乙321番地8付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H28実施済み
4	54	市道愛野中央線 市道愛野境ノ尾線	愛野町乙811番地3付近	歩道はあるが、歩車分離されていない。	－	交差点、路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
5	55	市道愛野野井線	愛野町甲269番地付近	中央線がなく、歩道もない。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

【千々石第一小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	56	市道千々石山頭岡東線	千々石町戊450番地前	路側帯が薄い。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H24実施済み
2	57	市道千々石野田線	千々石町戊593番地付近	通行支障物件（電柱）がある。	－	電柱移設、側溝敷設替、安全教育	雲仙市	H30実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【千々石第二小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	58	一般県道雲仙千々石線	千々石町庚1585番地1付近	中央線はあるが歩道がない。 交差点とカーブがあり、見通しが悪い。	－	歩行空間確保、安全教育	長崎県・雲仙市	H29実施済み
2	59	一般県道雲仙千々石線	千々石町庚688番地前	支障物件（道路標識）がある。	－	標識移設、安全教育	長崎県・雲仙市	H24実施済み
3	60	一般県道雲仙千々石線	千々石町庚647番地1付近	中央線はあるが歩道がない。	－	歩行空間確保、安全教育	長崎県・雲仙市	H27実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【小浜小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	61	市道小浜本村木指線	小浜町北本町862番地付近から916番地付近	歩道が狭い。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
2	62	市道小浜刈水羽毛合線	小浜町北本町677番地付近から991番地付近まで	中央線がない。 見通しが悪い。 交通量が多い。	－	路側帯カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
3	63	国道57号	小浜町北野780番地10付近から984番地2付近	歩道が狭い。 交通量が多く速度が出やすい。	－	歩道整備、安全教育	国土交通省・雲仙市	実施中
4	64	国道57号	小浜町北本町916番地付近から南本町184番地付近	歩道が狭い。 交通量が多く速度が出やすい。	－	歩道整備、安全教育	国土交通省・雲仙市	R1実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【雲仙小学校】※令和2年3月閉校

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	65	国道57号	小浜町雲仙380番地前	歩道が確保されていない。 交通量が多く速度が出やすい。	－	ラバーポール設置、安全教育	国土交通省・雲仙市	H24実施済み
2	66	市道小浜別所線	小浜町雲仙140番地付近	崩壊のおそれがある建物がある。	－	所有者への指導、安全教育	雲仙市	H24実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【富津小学校】※平成31年3月閉校

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	67	一般県道北野千々石線	小浜町富津2898番地1付近	トンネルが狭く暗い。 また、見通しが悪く交通量が多い。	－	注意喚起看板設置、安全教育	雲仙市	H24実施済み
2	68	漁港区域	小浜町富津3014番地9付近	外側線が薄い。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H25実施済み
3	69	市道小浜富津・木津線	小浜町富津2753番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H26実施済み
4	70	市道小浜猿場線	小浜町富津3364番地1付近	中央線がなく、歩道もない。 カーブがあり、見通しが悪い。	－	交差点カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み
5	71	市道小浜木津西浜線 市道小浜向木津岩上線	小浜町富津536番地1付近	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H28実施済み
6	72	市道小浜木津西浜線	小浜町富津854番地付近	中央線がなく、歩道もない。	－	外側線塗直、安全教育	雲仙市	H28実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

【木指小学校】※平成30年3月閉校

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	73	国道251号	雲仙署～小浜北有馬線金浜交差点	歩道が確保されていない。	－	歩道整備、安全教育	長崎県・雲仙市	実施中
2	74	市道小浜蔭平木指線	木指橋地先	変形交差点がある。	－	ストップマーク貼付、交差点カラー舗装、安全教育	雲仙市	H27実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【北串小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	75	国道251号	小浜町飛子3494番地2付近	中央線はあるが、歩道がない。	－	歩道空間確保、安全教育	長崎県・雲仙市	H28実施済み
2	76	市道小浜飛子線	小浜町飛子3540番地3付近	中央線がなく、歩道もない。	－	バイパス整備、安全教育	雲仙市	H26実施済み
3	77	市道小浜清水西下谷線	小浜町飛子3352番地1付近	防護柵が低い。	－	転落防止柵の整備、安全教育	雲仙市	H28実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【南串第一小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	78	一般県道荒牧尾登線	南串山町甲2596番地1付近	中央線がなく、歩道が確保されていない。 交差点やカーブで見通しが悪い。	－	カーブ区間の道路改良、安全教育	長崎県・雲仙市	H25実施済み
2	79	市道南串山樫峯線 市道南串山魚見崎線	南串山町甲2494番地付近	中央線がなく、歩道もない。	－	ストップマーク貼付、安全教育	雲仙市	H25実施済み
3	80	国道251号	後山地区～板引地区	中央線はあるが、歩道がない。	－	歩道設置、安全教育	長崎県・雲仙市	R2実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【南串第二小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	81	市道南串山町田ノ平上ゲ線	南串山町丙1736番地1付近	防護柵に隙間がある。	－	防護柵隙間対策、安全教育	雲仙市	H26実施済み
2	82	市道南串山水ノ浦小津波見3号線	南串山町丙6229番地付近	ガードレール下に隙間がある。	－	防護柵の設置、安全教育	雲仙市	H24実施済み
3	83	国道251号	揚地区、田ノ平地区	側溝の蓋が整備されていない。	－	側溝蓋設置、安全教育	長崎県・雲仙市	H26実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

○平成26年度実施緊急点検分

【千々石第一小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	84	国道57号	千々石町丙2177番7	中央線はあるが歩道がない。	－	歩道整備	国土交通省・雲仙市	H29実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【千々石第二小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	85	国道57号	千々石町庚797番2、千々石町庚111番1	中央線はあるが歩道がない。	－	歩道整備	国土交通省・雲仙市	検討中

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

○平成28年度実施緊急点検分

【多比良小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	86	国道251号	国見町多比良甲102番地付近	中央線はあるが歩道がない。	－	歩道整備	長崎県・雲仙市	実施中

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

○令和元年度実施緊急点検分

【鶴田小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	87	国道251号	吾妻町本村名299番地付近	中央線はあるが歩道がない。	－	歩道整備	長崎県・雲仙市	実施中

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

○令和3年度実施緊急点検分

【多比良小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	88	市道国見中央3号線	国見町多比良甲1383番地先	道幅が狭く誤って転落する危険がある。	－	外側線の引き直し、安全教育	雲仙市	R3実施済み
2	89	市道東部高下線	国見町多比良丁329番地先	道幅が狭く、車の交通量も多くスピードを出す。	－	外側線の引き直し、安全教育	雲仙市	R5実施済み
3	90	国道389号	国見町多比良丙797番地先	横断歩道が無く、児童が道を横断するため危険見通しが悪く、車の交通量が多く危険	－	改築対応（バイパス整備等）、安全教育	長崎県	実施中

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【土黒小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	91	市道国見塩屋下原線	国見町土黒甲1175番1地先	車のスピードが速く、道の幅員が狭い箇所があり、危ない。	－	歩道の設置・拡幅、安全教育	雲仙市	R5実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

【八斗木小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	92	市道国見南下原八斗木2号線	国見町土黒庚141番2地先	カーブで見通しが悪い。 標識等がない。	－	外側線の引き直し、路面標示の設置、安全教育	雲仙市	R3実施済み
2	93	市道国見南下原八斗木2号線	国見町土黒庚245番1地先	カーブで見通しが悪い。 外側線が薄い。	－	外側線の引き直し、安全教育	雲仙市	R3実施済み
3	94	市道国見堀田中央線	国見町多比良戊1280番地先	草木で見通しが悪い。	－	除草、安全教育	雲仙市	R3実施済み
4	95	市道国見新魚洗川線	国見町多比良戊1411番19地先	草木で通行に支障がある。	－	除草、安全教育	雲仙市	R3実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【神代小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	96	市道国見旧県道1号線	国見町神代甲460番1地先	多くの車がスピードを出しており、危ない。	－	路面標示、安全教育	雲仙市	R3実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【西郷小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	97	市道瑞穂伊古西原1号線 市道瑞穂船津線	瑞穂町西郷甲1146番地先	交通量が多く、見通しが悪い。	－	外側線の引き直し、ラバーボールの設置、安全教育	雲仙市	R4実施済み
2	98	市道瑞穂役場船津線	瑞穂町西郷乙199番地先	交通量が多く、外側線が消えている。	－	外側線の引き直し、安全教育	雲仙市	R3実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【川床小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	99	市道吾妻牛口・牧ノ内線	吾妻町布江名868番1地先	交通量が多く、見通しが悪い。	－	外側線の引き直し、安全教育	雲仙市	R3実施済み
2	100	市道吾妻布江・坂口線	吾妻町布江名1076番地先	防護柵が腐食しており、落下の危険がある。	－	防護柵の修繕、安全教育	雲仙市	R5実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【鶴田小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	101	市道吾妻平木場線	吾妻町平江名137番2地先	車の交通量が多く、スピードを出している。	－	防護柵の設置、安全教育	雲仙市	R5実施済み
2	102	国道251号線	吾妻町古城名47番1地先	信号から右折や左折する車が多く、交通事故が多い箇所と考えられる。	－	防護柵の設置、安全教育	長崎県	R3実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【千々石第一小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	103	市道千々石尾崎線	千々石町戊211番1地先	交通量が多く、白線が消えている。	－	外側線の引き直し、安全教育	雲仙市	R4実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

【小浜小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	105	市道小浜本町石合線	小浜町北本町219番地先から1073番地先	木の枝葉が市道に出てきており、児童が避けて通っている。	－	枝葉の伐採、安全教育	雲仙市	R3実施済み
2	106	市道小浜黒谷線	小浜町北本町612番1地先	道幅が狭く、歩道もない。	－	路面標示、安全教育	雲仙市	R4実施済み
3	107	国道57号	小浜町北本町905番37地先	車のスピードが出やすい。 信号機が短い距離で連続しており、信号機を見落とす運転者がいる。	－	路面標示、安全教育	国土交通省	R4実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【南串第一小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	108	市道南串山上方妙見線	南串山町乙1463番地先	道幅が狭く、道も蛇行している。	－	視距改良、安全教育	雲仙市	R5実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【南串第二小学校】

番号	連番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	実施状況
1	109	市道南串山京泊広畑1号線	南串山町丙8611番1地先	車の交通量が多く、スピードを出している。	－	路面標示、安全教育	雲仙市	R5実施済み

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等