

空き家物件調査結果					
空き家No.	173		町域名	南串山町	
調査年月日	令和5年2月10日		進入路幅員		
周辺状況	国道251号線沿い				
物件概要	物件住所	雲仙市南串山町丙9334番地1			
	階層	2階建て			
	間取り	5DK	1階	和室2、台所、風呂、トイレ	
			2階	和室1、洋室、倉庫	
	構造	木造			
	屋根	瓦			
	外壁	サイディングボード			
設備状況	電気	引き込み済み			
	水道	上水道			
	排水	その他			
	ガス	プロパン			
	お風呂	灯油			
	トイレ	汲み取り(簡易水洗)			
状態					
外部	柱	普通	内部	床	普通
	屋根	普通		内壁	普通
	外壁	普通		天井	普通
	玄関	普通		収納	普通
設備	キッチン	普通	その他	基礎	普通
	浴室	普通		床下	普通
	洗面所	普通		雨どい	普通
	窓	普通			
	トイレ	普通			
備考 (コメント)					
修繕の要否	修繕不要				
修繕が必要な個所	特になし				
活用の可否	活用可能				

※物件の状態については、簡易調査の結果並びに調査時点の結果であり、参考とされてください。
 具体的には実際に内見いただき、物件の状態を必ずご確認ください。