

# 雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

## ○平成24年度実施緊急点検分

【多比良小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名    | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容        | 分類 | 対策内容             | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|--------|----------------|---------------------|----|------------------|---------|---------|
| 1  | 1  | 国道389号 | 国見町多比良乙300番地付近 | 中央線はあるが、歩道がない。      | -  | 路側帯改良、カラー舗装、安全教育 | 長崎県・雲仙市 | H25実施済み |
| 2  | 2  | 国道389号 | 国見町多比良丙724番地付近 | 中央線がなく、歩道が確保されていない。 | -  | カラー舗装、安全教育       | 長崎県・雲仙市 | H25実施済み |
| 3  | 3  | 国道389号 | 国見町多比良丙797番地付近 | 中央線がなく、歩道が確保されていない。 | -  | カラー舗装、安全教育       | 長崎県・雲仙市 | H25実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【土黒小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名   | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容                      | 分類 | 対策内容              | 事業主体 | 実施状況    |
|----|----|---|---------------|-----------------------------------|----|-------------------|------|---------|
| 1  | 4  | 市道国見南下原八斗木1号線<br>市道国見南下原八斗木3号線<br>市道国見塩屋下原線 | 国見町土黒甲952番地付近 | 中央線がなく、歩道もない。                     | -  | 交差点、路側帯カラー舗装、安全教育 | 雲仙市  | H27実施済み |
| 2  | 5  | 市道国見臨港線<br>市道国見多比良土黒1号線                     | 国見町土黒甲512番地付近 | 中央線はあるが、歩道がない。<br>交通量が多く、速度が出やすい。 | -  | 交差点カラー舗装、安全教育     | 雲仙市  | H27実施済み |
| 3  | 6  | 市道国見南下原八斗木1号線<br>市道国見旧県道1号線                 | 国見町土黒戊198番地付近 | 中央線がなく、歩道もない。                     | -  | 交差点カラー舗装、安全教育     | 雲仙市  | H27実施済み |
| 4  | 7  | 市道国見南下原八斗木1号線<br>市道国見上篠原線                   | 国見町土黒戊237番地付近 | 中央線がなく、歩道もない。                     | -  | 交差点カラー舗装、安全教育     | 雲仙市  | H27実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【八斗木小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名                      | 箇所名・住所             | 通学路の状況・危険の内容                     | 分類 | 対策内容                | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|--------------------------|--------------------|----------------------------------|----|---------------------|---------|---------|
| 1  | 8  | 国道389号                   | 国見町多比良戊1354番地1付近   | 中央線はあるが歩道がない。<br>交差点やカーブで見通しが悪い。 | -  | ポストコーン・道路標識設置、安全教育  | 長崎県・雲仙市 | H25実施済み |
| 2  | 9  | 市道国見南下原八斗木2号線            | 国見町土黒庚416番地付近      | ガードレールの隙間から転落する。                 | -  | ガードレールの隙間対策、安全教育    | 雲仙市     | H26実施済み |
| 3  | 10 | 市道国見水口田4号線               | 国見町土黒庚378番地1先      | 転落防止設備がない。                       | -  | 転落防止柵等の設置、安全教育      | 雲仙市     | H26実施済み |
| 4  | 11 | 市道国見新魚洗川線                | 国見町多比良戊1411番地11付近  | 草木で通行に支障がある。                     | -  | 除草、安全教育             | 雲仙市     | H25実施済み |
| 5  | 12 | 市道国見笠山赤原線                | 国見町土黒庚628番地1       | 路側帯がない。見通しが悪い。                   | -  | 外側線塗直、カーブミラー設置、安全教育 | 雲仙市     | H28実施済み |
| 6  | 13 | 市道国見南下原八斗木2号線            | 国見町土黒庚243番地3付近     | 中央線がなく歩道もない。<br>外側線が薄い。          | -  | 外側線塗直、安全教育          | 雲仙市     | H24実施済み |
| 7  | 14 | 市道国見南下原八斗木2号線            | 国見町土黒庚153番地前       | 中央線がなく歩道もない。外側線が薄い。              | -  | 外側線塗直、安全教育          | 雲仙市     | H24実施済み |
| 8  | 15 | 市道国見小ヶ倉溜池上線<br>市道国見清故谷下線 | 国見町多比良戊1449番地327付近 | 路側帯がない。                          | -  | 外側線設置、安全教育          | 雲仙市     | H26実施済み |
| 9  | 16 | 小ヶ倉溜池                    | 国見町多比良戊1266-7前     | 転落防止設備がない。                       | -  | 落下防止対策、安全教育         | 雲仙市     | H25実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【神代小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名                     | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容   | 分類 | 対策内容          | 事業主体 | 実施状況    |
|----|----|-------------------------|----------------|----------------|----|---------------|------|---------|
| 1  | 17 | 市道国見上古賀2号本線             | 国見町神代甲67-3地先   | 中央線がなく、歩道もない。  | -  | 交差点カラー舗装、安全教育 | 雲仙市  | H28実施済み |
| 2  | 18 | 市道国見旧県道2号線              | 国見町神代丙115番地1付近 | 中央線がなく、歩道もない。  | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育 | 雲仙市  | H27実施済み |
| 3  | 19 | 市道国見西尾ノ上横線<br>市道国見下古賀東線 | 国見町神代丙684番地1付近 | カーブがあり、見通しが悪い。 | -  | 交差点カラー舗装、安全教育 | 雲仙市  | H27実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

## 雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

【西郷小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名                              | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容    | 分類 | 対策内容       | 事業主体 | 実施状況    |
|----|----|----------------------------------|----------------|-----------------|----|------------|------|---------|
| 1  | 20 | 市道瑞穂船津線<br>市道瑞穂西郷小学校線<br>市道瑞穂室田線 | 瑞穂町西郷甲1170番地付近 | 交通量が多く、速度が出やすい。 | -  | 減速線設置、安全教育 | 雲仙市  | H28実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【岩戸小学校】※令和7年3月閉校

| 番号 | 連番 | 路線名                     | 箇所名・住所                   | 通学路の状況・危険の内容                    | 分類 | 対策内容               | 事業主体 | 実施状況    |
|----|----|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----|--------------------|------|---------|
| 1  | 21 | 市道瑞穂船津線                 | 瑞穂町西郷丁850番地1付近           | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育         | 雲仙市  | H28実施済み |
| 2  | 22 | 市道瑞穂船津線                 | 瑞穂町西郷丁945番地付近から1024番地4付近 | 中央線はあるが、歩道がない。                  | -  | 外側線塗直、安全教育         | 雲仙市  | H28実施済み |
| 3  | 23 | 市道瑞穂船津線                 | 瑞穂町西郷丁1181番地1付近          | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育         | 雲仙市  | H28実施済み |
| 4  | 24 | 市道瑞穂船津線<br>市道瑞穂宮ノ地・中木場線 | 瑞穂町西郷丁501番地3付近           | 交差点があり、見通しが悪い。                  | -  | 交差点、路側帯カラー舗装、安全教育  | 雲仙市  | H27実施済み |
| 5  | 25 | 市道瑞穂船津線                 | 瑞穂町西郷丁1157番地2            | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育         | 雲仙市  | H28実施済み |
| 6  | 26 | 市道瑞穂船津線                 | 瑞穂町西郷丁1874番地付近から1959番地   | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育         | 雲仙市  | H28実施済み |
| 7  | 27 | 市道瑞穂船津線                 | 瑞穂町西郷丁2577番地1付近          | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育         | 雲仙市  | H28実施済み |
| 8  | 28 | 市道瑞穂宮ノ地線                | 瑞穂町西郷丁232番地付近            | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 路側帯確保（改良と併せる）、安全教育 | 雲仙市  | H29実施済み |
| 9  | 29 | 市道瑞穂宮ノ地線                | 瑞穂町西郷丁89番地1付近            | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 路側帯確保（改良と併せる）、安全教育 | 雲仙市  | H25実施済み |
| 10 | 30 | 市道瑞穂宮ノ地線                | 瑞穂町西郷丁235番地1付近           | 中央線がなく、歩道もない。<br>交差点があり、見通しが悪い。 | -  | 路側帯確保（改良と併せる）、安全教育 | 雲仙市  | H27実施済み |
| 11 | 31 | 市道瑞穂宮ノ地・中木場線            | 瑞穂町西郷丁505番地1付近           | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育         | 雲仙市  | H25実施済み |
| 12 | 32 | 市道瑞穂宮ノ地線                | 瑞穂町西郷丁314番地3付近           | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 路側帯確保（改良と併せる）、安全教育 | 雲仙市  | H25実施済み |
| 13 | 33 | 農道                      | 瑞穂町西郷丁487番地4             | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 道路改良検討、安全教育        | 雲仙市  | H27実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【大正小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名       | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容 | 分類 | 対策内容          | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|-----------|----------------|--------------|----|---------------|---------|---------|
| 1  | 34 | 市道瑞穂大川1号線 | 瑞穂町伊福甲350番地付近  | 防護柵がない。      | -  | 防護柵設置、安全教育    | 雲仙市     | H24実施済み |
| 2  | 35 | 国道251号    | 瑞穂町古部甲1542番地付近 | 歩道がない。       | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育 | 長崎県・雲仙市 | H25実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

## 雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

### 【川床小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名          | 箇所名・住所          | 通学路の状況・危険の内容                | 分類 | 対策内容               | 事業主体 | 実施状況    |
|----|----|--------------|-----------------|-----------------------------|----|--------------------|------|---------|
| 1  | 36 | 市道吾妻牛口・牧ノ内線  | 吾妻町川床名458番地1    | 防護柵がない。                     | -  | 転落防護柵設置等、安全教育      | 雲仙市  | H25実施済み |
| 2  | 37 | 市道吾妻川床線      | 吾妻町川床名1928番地付近  | 中央線がなく、歩道もない。               | -  | 外側線設置、安全教育         | 雲仙市  | R1実施済み  |
| 3  | 38 | 市道吾妻中島・下案ノ迫線 | 吾妻町川床名2118番地3付近 | 転落防護柵がない。                   | -  | 転落防護柵設置、安全教育       | 雲仙市  | H25実施済み |
| 4  | 39 | 市道吾妻中島・下案ノ迫線 | 吾妻町川床名2118番地3付近 | 蓋が破損しており、段差がある。             | -  | 金属蓋修繕、安全教育         | 雲仙市  | H25実施済み |
| 5  | 40 | 市道吾妻川床通学道線   | 吾妻町川床名146番地1付近  | 見通しが悪い。<br>ガードレールがない。       | -  | 転落防護柵設置、安全教育       | 雲仙市  | H26実施済み |
| 6  | 41 | 市道吾妻銭谷線      | 吾妻町川床名194番地1付近  | 中央線がない。歩道がない。<br>ガードレールがない。 | -  | 転落防護柵設置、外側線設置、安全教育 | 雲仙市  | H26実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【大塚小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名                             | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容   | 分類 | 対策内容              | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|---------------------------------|----------------|----------------|----|-------------------|---------|---------|
| 1  | 42 | 国道251号                          | 吾妻町阿母名244番地1付近 | 歩道が狭い。         | -  | 歩道整備、安全教育         | 長崎県・雲仙市 | H25実施済み |
| 2  | 43 | 市道吾妻大塚・土井線<br>市道吾妻河内線<br>市道吾妻佃線 | 吾妻町永中名217番地3付近 | 交差点があり、見通しが悪い。 | -  | 交差点、路側帯カラー舗装、安全教育 | 雲仙市     | H27実施済み |
| 3  | 44 | 市道吾妻大塚・土井線                      | 吾妻町永中名83番地2付近  | 見通しが悪い。        | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育     | 雲仙市     | H27実施済み |
| 4  | 45 | 市道吾妻馬場・火泥線                      | 吾妻町馬場名238番地2付近 | 路肩の舗装がされていない。  | -  | 路肩整備、安全教育         | 雲仙市     | H28実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【鶴田小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名        | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容                    | 分類 | 対策内容              | 事業主体 | 実施状況    |
|----|----|------------|----------------|---------------------------------|----|-------------------|------|---------|
| 1  | 46 | 市道吾妻田内川線   | 吾妻町本村名311番地4付近 | 中央線がなく、歩道もない。<br>交差点があり、見通しが悪い。 | -  | 交差点、路側帯カラー舗装、安全教育 | 雲仙市  | H27実施済み |
| 2  | 47 | 市道吾妻馬場線    | 吾妻町古城名138番地1付近 | 支障物件がある。                        | -  | 立体路側帯設置、安全教育      | 雲仙市  | H29実施済み |
| 3  | 48 | 市道吾妻大塚・土井線 | 吾妻町田之平名64番地2付近 | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育     | 雲仙市  | H28実施済み |
| 4  | 49 | 市道吾妻三室幹線   | 吾妻町本村名539番地1付近 | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育     | 雲仙市  | H27実施済み |
| 5  | 50 | 市道吾妻大塚・土井線 | 吾妻町田之平名64番地1付近 | 防護柵がない。                         | -  | 蓋付き側溝設置、安全教育      | 雲仙市  | H28実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【愛野小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名                 | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容         | 分類 | 対策内容               | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|---------------------|---------------|----------------------|----|--------------------|---------|---------|
| 1  | 51 | 国道251号              | 愛野町甲3964番2付近  | 交通量が多く、中央線はあるが歩道がない。 | -  | 歩道整備（事業中）、安全教育     | 長崎県・雲仙市 | H27実施済み |
| 2  | 52 | 市道愛野今木場川線           | 愛野町甲3880番地2付近 | 中央線がなく、歩道もない。        | -  | 路側帯確保（改良と併せる）、安全教育 | 雲仙市     | R3実施済み  |
| 3  | 53 | 市道愛野愛津線             | 愛野町乙321番地8付近  | 中央線がなく、歩道もない。        | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育      | 雲仙市     | H28実施済み |
| 4  | 54 | 市道愛野中央線<br>市道愛野境ノ尾線 | 愛野町乙811番地3付近  | 歩道はあるが、歩車分離されていない。   | -  | 交差点、路側帯カラー舗装、安全教育  | 雲仙市     | H27実施済み |
| 5  | 55 | 市道愛野野井線             | 愛野町甲269番地付近   | 中央線がなく、歩道もない。        | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育      | 雲仙市     | H27実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

## 雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

### 【千々石第一小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名        | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険の内容   | 分類 | 対策内容            | 事業主体 | 実施状況    |
|----|----|------------|--------------|----------------|----|-----------------|------|---------|
| 1  | 56 | 市道千々石山頭岡東線 | 千々石町戊450番地前  | 路側帯が薄い。        | -  | 外側線塗直、安全教育      | 雲仙市  | H24実施済み |
| 2  | 57 | 市道千々石野田線   | 千々石町戊593番地付近 | 通行支障物件（電柱）がある。 | -  | 電柱移設、側溝敷設替、安全教育 | 雲仙市  | H30実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【千々石第二小学校】※令和8年3月閉校

| 番号 | 連番 | 路線名        | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容                        | 分類 | 対策内容        | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|------------|----------------|-------------------------------------|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 58 | 一般県道雲仙千々石線 | 千々石町庚1585番地1付近 | 中央線はあるが歩道がない。<br>交差点とカーブがあり、見通しが悪い。 | -  | 歩行空間確保、安全教育 | 長崎県・雲仙市 | H29実施済み |
| 2  | 59 | 一般県道雲仙千々石線 | 千々石町庚688番地前    | 支障物件（道路標識）がある。                      | -  | 標識移設、安全教育   | 長崎県・雲仙市 | H24実施済み |
| 3  | 60 | 一般県道雲仙千々石線 | 千々石町庚647番地1付近  | 中央線はあるが歩道がない。                       | -  | 歩行空間確保、安全教育 | 長崎県・雲仙市 | H27実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【小浜小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名        | 箇所名・住所                    | 通学路の状況・危険の内容                  | 分類 | 対策内容          | 事業主体      | 実施状況    |
|----|----|------------|---------------------------|-------------------------------|----|---------------|-----------|---------|
| 1  | 61 | 市道小浜本村木指線  | 小浜町北本町862番地付近から916番地付近    | 歩道が狭い。                        | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育 | 雲仙市       | H27実施済み |
| 2  | 62 | 市道小浜刈水羽毛合線 | 小浜町北本町677番地付近から991番地付近まで  | 中央線がない。<br>見通しが悪い。<br>交通量が多い。 | -  | 路側帯カラー舗装、安全教育 | 雲仙市       | H27実施済み |
| 3  | 63 | 国道57号      | 小浜町北野780番地10付近から984番地2付近  | 歩道が狭い。<br>交通量が多く速度が出やすい。      | -  | 歩道整備、安全教育     | 国土交通省・雲仙市 | 実施中     |
| 4  | 64 | 国道57号      | 小浜町北本町916番地付近から南本町184番地付近 | 歩道が狭い。<br>交通量が多く速度が出やすい。      | -  | 歩道整備、安全教育     | 国土交通省・雲仙市 | R1実施済み  |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【雲仙小学校】※令和2年3月閉校

| 番号 | 連番 | 路線名     | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険の内容                   | 分類 | 対策内容          | 事業主体      | 実施状況    |
|----|----|---------|--------------|--------------------------------|----|---------------|-----------|---------|
| 1  | 65 | 国道57号   | 小浜町雲仙380番地前  | 歩道が確保されていない。<br>交通量が多く速度が出やすい。 | -  | ラバーポール設置、安全教育 | 国土交通省・雲仙市 | H24実施済み |
| 2  | 66 | 市道小浜別所線 | 小浜町雲仙140番地付近 | 崩壊のおそれがある建物がある。                | -  | 所有者への指導、安全教育  | 雲仙市       | H24実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【富津小学校】※平成31年3月閉校

| 番号 | 連番 | 路線名                     | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容                    | 分類 | 対策内容          | 事業主体 | 実施状況    |
|----|----|-------------------------|----------------|---------------------------------|----|---------------|------|---------|
| 1  | 67 | 一般県道北野千々石線              | 小浜町富津2898番地1付近 | トンネルが狭く暗い。<br>また、見通しが悪く交通量が多い。  | -  | 注意喚起看板設置、安全教育 | 雲仙市  | H24実施済み |
| 2  | 68 | 漁港区域                    | 小浜町富津3014番地9付近 | 外側線が薄い。                         | -  | 外側線塗直、安全教育    | 雲仙市  | H25実施済み |
| 3  | 69 | 市道小浜富津・木津線              | 小浜町富津2753番地1付近 | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育    | 雲仙市  | H26実施済み |
| 4  | 70 | 市道小浜猿場線                 | 小浜町富津3364番地1付近 | 中央線がなく、歩道もない。<br>カーブがあり、見通しが悪い。 | -  | 交差点カラー舗装、安全教育 | 雲仙市  | H27実施済み |
| 5  | 71 | 市道小浜木津西浜線<br>市道小浜向木津岩上線 | 小浜町富津536番地1付近  | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育    | 雲仙市  | H28実施済み |
| 6  | 72 | 市道小浜木津西浜線               | 小浜町富津854番地付近   | 中央線がなく、歩道もない。                   | -  | 外側線塗直、安全教育    | 雲仙市  | H28実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

## 雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

【木指小学校】※平成30年3月閉校

| 番号 | 連番 | 路線名       | 箇所名・住所          | 通学路の状況・危険の内容 | 分類 | 対策内容                    | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|-----------|-----------------|--------------|----|-------------------------|---------|---------|
| 1  | 73 | 国道251号    | 雲仙署～小浜北有馬線金浜交差点 | 歩道が確保されていない。 | －  | 歩道整備、安全教育               | 長崎県・雲仙市 | 実施中     |
| 2  | 74 | 市道小浜陸平木指線 | 木指橋地先           | 変形交差点がある。    | －  | ストップマーク貼付、交差点カラー舗装、安全教育 | 雲仙市     | H27実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【北串小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名        | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容   | 分類 | 対策内容          | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|------------|----------------|----------------|----|---------------|---------|---------|
| 1  | 75 | 国道251号     | 小浜町飛子3494番地2付近 | 中央線はあるが、歩道がない。 | －  | 歩道空間確保、安全教育   | 長崎県・雲仙市 | H28実施済み |
| 2  | 76 | 市道小浜飛子線    | 小浜町飛子3540番地3付近 | 中央線がなく、歩道もない。  | －  | バイパス整備、安全教育   | 雲仙市     | H26実施済み |
| 3  | 77 | 市道小浜清水西下谷線 | 小浜町飛子3352番地1付近 | 防護柵が低い。        | －  | 転落防止柵の整備、安全教育 | 雲仙市     | H28実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【南串第一小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名                   | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容                           | 分類 | 対策内容            | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|-----------------------|----------------|--|----|-----------------|---------|---------|
| 1  | 78 | 一般県道荒牧尾登線             | 南串山町甲2596番地1付近 | 中央線がなく、歩道が確保されていない。<br>交差点やカーブで見通しが悪い。 | －  | カーブ区間の道路改良、安全教育 | 長崎県・雲仙市 | H25実施済み |
| 2  | 79 | 市道南串山樫峯線<br>市道南串山魚見崎線 | 南串山町甲2494番地付近  | 中央線がなく、歩道もない。                          | －  | ストップマーク貼付、安全教育  | 雲仙市     | H25実施済み |
| 3  | 80 | 国道251号                | 後山地区～板引地区      | 中央線はあるが、歩道がない。                         | －  | 歩道設置、安全教育       | 長崎県・雲仙市 | R2実施済み  |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【南串第二小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名             | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容   | 分類 | 対策内容         | 事業主体    | 実施状況    |
|----|----|-----------------|----------------|----------------|----|--------------|---------|---------|
| 1  | 81 | 市道南串山町田ノ平上ゲ線    | 南串山町丙1736番地1付近 | 防護柵に隙間がある。     | －  | 防護柵隙間対策、安全教育 | 雲仙市     | H26実施済み |
| 2  | 82 | 市道南串山水ノ浦小津波見3号線 | 南串山町丙6229番地付近  | ガードレール下に隙間がある。 | －  | 防護柵の設置、安全教育  | 雲仙市     | H24実施済み |
| 3  | 83 | 国道251号          | 揚地区、田ノ平地区      | 側溝の蓋が整備されていない。 | －  | 側溝蓋設置、安全教育   | 長崎県・雲仙市 | H26実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

## 雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

### ○平成26年度実施緊急点検分

【千々石第一小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名   | 箇所名・住所      | 通学路の状況・危険の内容  | 分類 | 対策内容 | 事業主体      | 実施状況    |
|----|----|-------|-------------|---------------|----|------|-----------|---------|
| 1  | 84 | 国道57号 | 千々石町丙2177番7 | 中央線はあるが歩道がない。 | -  | 歩道整備 | 国土交通省・雲仙市 | H29実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【千々石第二小学校】※令和8年3月閉校

| 番号 | 連番 | 路線名   | 箇所名・住所                | 通学路の状況・危険の内容  | 分類 | 対策内容 | 事業主体      | 実施状況 |
|----|----|-------|-----------------------|---------------|----|------|-----------|------|
| 1  | 85 | 国道57号 | 千々石町庚797番2、千々石町庚111番1 | 中央線はあるが歩道がない。 | -  | 歩道整備 | 国土交通省・雲仙市 | 検討中  |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### ○平成28年度実施緊急点検分

【多比良小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名    | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容  | 分類 | 対策内容 | 事業主体    | 実施状況 |
|----|----|--------|----------------|---------------|----|------|---------|------|
| 1  | 86 | 国道251号 | 国見町多比良甲102番地付近 | 中央線はあるが歩道がない。 | -  | 歩道整備 | 長崎県・雲仙市 | 実施中  |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### ○令和元年度実施緊急点検分

【鶴田小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名    | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容  | 分類 | 対策内容 | 事業主体    | 実施状況 |
|----|----|--------|---------------|---------------|----|------|---------|------|
| 1  | 87 | 国道251号 | 吾妻町本村名299番地付近 | 中央線はあるが歩道がない。 | -  | 歩道整備 | 長崎県・雲仙市 | 実施中  |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### ○令和3年度実施緊急点検分

【多比良小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名       | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容                           | 分類 | 対策内容               | 事業主体 | 実施状況   |
|----|----|-----------|----------------|--|----|--------------------|------|--------|
| 1  | 88 | 市道国見中央3号線 | 国見町多比良甲1383番地先 | 道幅が狭く誤って転落する危険がある。                     | -  | 外側線の引き直し、安全教育      | 雲仙市  | R3実施済み |
| 2  | 89 | 市道東部高下線   | 国見町多比良丁329番地先  | 道幅が狭く、車の交通量も多くスピードを出す。                 | -  | 外側線の引き直し、安全教育      | 雲仙市  | R5実施済み |
| 3  | 90 | 国道389号    | 国見町多比良丙797番地先  | 横断歩道が無く、児童が道を横断するため危険見通しが悪く、車の交通量が多く危険 | -  | 改築対応（バイパス整備等）、安全教育 | 長崎県  | 実施中    |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

【土黒小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名       | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容                | 分類 | 対策内容          | 事業主体 | 実施状況   |
|----|----|-----------|----------------|-----------------------------|----|---------------|------|--------|
| 1  | 91 | 市道国見塩屋下原線 | 国見町土黒甲1175番1地先 | 車のスピードが速く、道の幅員が狭い箇所があり、危ない。 | -  | 歩道の設置・拡幅、安全教育 | 雲仙市  | R5実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

## 雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

### 【八斗木小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名           | 箇所名・住所           | 通学路の状況・危険の内容           | 分類 | 対策内容                  | 事業主体 | 実施状況   |
|----|----|---------------|------------------|------------------------|----|-----------------------|------|--------|
| 1  | 92 | 市道国見南下原八斗木2号線 | 国見町土黒庚141番2地先    | カーブで見通しが悪い。<br>標識等がない。 | -  | 外側線の引き直し、路面標示の設置、安全教育 | 雲仙市  | R3実施済み |
| 2  | 93 | 市道国見南下原八斗木2号線 | 国見町土黒庚245番1地先    | カーブで見通しが悪い。<br>外側線が薄い。 | -  | 外側線の引き直し、安全教育         | 雲仙市  | R3実施済み |
| 3  | 94 | 市道国見堀田中央線     | 国見町多比良戊1280番地先   | 草木で見通しが悪い。             | -  | 除草、安全教育               | 雲仙市  | R3実施済み |
| 4  | 95 | 市道国見新魚洗川線     | 国見町多比良戊1411番19地先 | 草木で通行に支障がある。           | -  | 除草、安全教育               | 雲仙市  | R3実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【神代小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名        | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容         | 分類 | 対策内容      | 事業主体 | 実施状況   |
|----|----|------------|---------------|----------------------|----|-----------|------|--------|
| 1  | 96 | 市道国見旧県道1号線 | 国見町神代甲460番1地先 | 多くの車がスピードを出しており、危ない。 | -  | 路面標示、安全教育 | 雲仙市  | R3実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【西郷小学校】

| 番号 | 連番 | 路線名                    | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容      | 分類 | 対策内容                    | 事業主体 | 実施状況   |
|----|----|------------------------|---------------|-------------------|----|-------------------------|------|--------|
| 1  | 97 | 市道瑞穂伊古西原1号線<br>市道瑞穂船津線 | 瑞穂町西郷甲1146番地先 | 交通量が多く、見通しが悪い。    | -  | 外側線の引き直し、ラバーボールの設置、安全教育 | 雲仙市  | R4実施済み |
| 2  | 98 | 市道瑞穂役場船津線              | 瑞穂町西郷乙199番地先  | 交通量が多く、外側線が消えている。 | -  | 外側線の引き直し、安全教育           | 雲仙市  | R3実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【川床小学校】

| 番号 | 連番  | 路線名         | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容         | 分類 | 対策内容          | 事業主体 | 実施状況   |
|----|-----|-------------|---------------|----------------------|----|---------------|------|--------|
| 1  | 99  | 市道吾妻牛口・牧ノ内線 | 吾妻町布江名868番1地先 | 交通量が多く、見通しが悪い。       | -  | 外側線の引き直し、安全教育 | 雲仙市  | R3実施済み |
| 2  | 100 | 市道吾妻布江・坂口線  | 吾妻町布江名1076番地先 | 防護柵が腐食しており、落下の危険がある。 | -  | 防護柵の修繕、安全教育   | 雲仙市  | R5実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【鶴田小学校】

| 番号 | 連番  | 路線名      | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容                     | 分類 | 対策内容        | 事業主体 | 実施状況   |
|----|-----|----------|---------------|----------------------------------|----|-------------|------|--------|
| 1  | 101 | 市道吾妻平木場線 | 吾妻町平江名137番2地先 | 車の交通量が多く、スピードを出している。             | -  | 防護柵の設置、安全教育 | 雲仙市  | R5実施済み |
| 2  | 102 | 国道251号線  | 吾妻町古城名47番1地先  | 信号から右折や左折する車が多く、交通事故が多い箇所と考えられる。 | -  | 防護柵の設置、安全教育 | 長崎県  | R3実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【千々石第一小学校】

| 番号 | 連番  | 路線名      | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険の内容     | 分類 | 対策内容          | 事業主体 | 実施状況   |
|----|-----|----------|--------------|------------------|----|---------------|------|--------|
| 1  | 103 | 市道千々石尾崎線 | 千々石町戊211番1地先 | 交通量が多く、白線が消えている。 | -  | 外側線の引き直し、安全教育 | 雲仙市  | R4実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

## 雲仙市内通学路の要対策箇所一覧

### 【小浜小学校】

| 番号 | 連番  | 路線名       | 箇所名・住所                | 通学路の状況・危険の内容                                    | 分類 | 対策内容       | 事業主体  | 実施状況   |
|----|-----|-----------|-----------------------|---|----|------------|-------|--------|
| 1  | 105 | 市道小浜本町石合線 | 小浜町北本町219番地先から1073番地先 | 木の枝葉が市道に出てきており、児童が避けて通っている。                     | -  | 枝葉の伐採、安全教育 | 雲仙市   | R3実施済み |
| 2  | 106 | 市道小浜黒谷線   | 小浜町北本町612番1地先         | 道幅が狭く、歩道もない。                                    | -  | 路面標示、安全教育  | 雲仙市   | R4実施済み |
| 3  | 107 | 国道57号     | 小浜町北本町905番37地先        | 車のスピードが出やすい。<br>信号機が短い距離で連続しており、信号機を見落とす運転者がいる。 | -  | 路面標示、安全教育  | 国土交通省 | R4実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【南串第一小学校】

| 番号 | 連番  | 路線名        | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険の内容    | 分類 | 対策内容      | 事業主体 | 実施状況   |
|----|-----|------------|--------------|-----------------|----|-----------|------|--------|
| 1  | 108 | 市道南串山上方妙見線 | 南串山町乙1463番地先 | 道幅が狭く、道も蛇行している。 | -  | 視距改良、安全教育 | 雲仙市  | R5実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

### 【南串第二小学校】

| 番号 | 連番  | 路線名          | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容         | 分類 | 対策内容      | 事業主体 | 実施状況   |
|----|-----|--------------|---------------|----------------------|----|-----------|------|--------|
| 1  | 109 | 市道南串山京泊広畑1号線 | 南串山町丙8611番1地先 | 車の交通量が多く、スピードを出している。 | -  | 路面標示、安全教育 | 雲仙市  | R5実施済み |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

## ○令和7年度実施緊急点検分

### 【千々石第一小学校】

| 番号 | 連番  | 路線名      | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険の内容           | 分類 | 対策内容                   | 事業主体 | 実施状況 |
|----|-----|----------|--------------|------------------------|----|------------------------|------|------|
| 1  | 110 | 県道北野千々石線 | 千々石町戊232番地付近 | 交差点の見通しが悪く、歩行者の滞留場所がない | -  | 交差点の視距改良、歩行者の安全確保、安全教育 | 長崎県  | 検討中  |

【対策検討メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等