

# 長崎県 雲仙市 多比良小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



中央線はあるが、歩道がない。

<対策メニュー>  
路側帯改良、カラー舗装  
安全教育  
**実施済み**

・中央線がなく、歩道が確保されていない。

<対策メニュー>  
路側帯改良  
カラー舗装  
安全教育  
**実施済み**



至 島原


至 雲仙





# 長崎県 雲仙市 八斗木小学校校区② (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・草木で通行に支障がある。

<対策メニュー>  
除草、安全教育  
実施済み



# 長崎県 雲仙市 八斗木小学校校区③ (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・中央線がなく、歩道もない。  
・外側線が薄い。

<対策メニュー>  
外側線塗直  
安全教育  
**実施済み**

・中央線がなく、歩道もない。  
・カーブで見通しが悪い。  
・外側線が薄い。

<対策メニュー>  
外側線塗直、安全教育  
**実施済み**





うんぜん      さいごう  
長崎県 雲仙市 西郷小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所


交通量が多く、速度が出やすい。  
<対策メニュー>  
減速線設置  
安全教育 **実施済み**



# 長崎県 雲仙市 岩戸小学校校区① (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)


【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

※令和7年3月閉校



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・中央線がなく、歩道もない。

<対策メニュー>  
外側線塗直  
安全教育 **実施済み**

・交差点があり、見通しが悪い。

<対策メニュー>  
交差点、路側帯カラー舗装  
安全教育 **実施済み**

中央線はあるが、歩道がない。

<対策メニュー>  
外側線塗直  
安全教育 **実施済み**



# 長崎県 雲仙市 岩戸小学校校区② (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※令和7年3月閉校



--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



・中央線がなく、歩道もない。  
 <対策メニュー>  
 路側帯確保(改良と併せる)  
 安全教育  
**実施済み**


・中央線がなく、歩道もない。  
 ・交差点があり、見通しが悪い。  
 <対策メニュー>  
 路側帯確保(改良と併せる)  
 安全教育 **実施済み**

・中央線がなく、歩道もない。  
 <対策メニュー>  
 路側帯確保(改良と併せる)  
 安全教育 **実施済み**




# 長崎県 雲仙市 岩戸小学校校区③ (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※令和7年3月閉校



--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所



中央線がなく、歩道もない。

<対策メニュー>  
 外側線塗直  
 安全教育  
**実施済み**

・中央線がなく、歩道もない。

<対策メニュー>  
 道路改良等検討  
 安全教育 **実施済み**


中央線がなく、歩道もない。

<対策メニュー>  
 外側線塗直  
 安全教育  
**一部実施済み**



うんぜん たいしょう  
**長崎県 雲仙市 大正小学校校区** (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所

・歩道がない。  
 <対策メニュー>  
 路側帯カラー舗装  
 安全教育  
**実施済み**

防護柵がない。  
 <対策メニュー>  
 防護柵設置  
 安全教育  
**実施済み**

至 諫早

至 島原




# 長崎県 雲仙市 川床小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所



見通しが悪い。  
ガードレールが無い。

<対策メニュー>  
転落防護柵の設置  
安全教育  
**実施済み**

中央線が無い。  
歩道が無い。  
ガードレールが無い。

<対策メニュー>  
転落防護柵の設置  
外側線設置  
安全教育  
**実施済み**

中央線がなく、歩道もない。

<対策メニュー>  
外側線設置  
安全教育  
**実施済み**

防護柵がない。

<対策メニュー>  
転落防護柵の設置等  
安全教育  
**実施済み**

・転落防止柵がない。  
・蓋が破損しており、段差がある。

<対策メニュー>  
転落防護柵の設置  
金属蓋修繕  
安全教育  
**実施済み**



うんぜん おおつか  
**長崎県 雲仙市 大塚小学校校区** (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所



至 諫早市



至 島原市



①  
 ・見通しが悪い。  
 <対策メニュー>  
 路側帯カラー舗装  
 安全教育 **実施済み**

②  
 ・歩道が狭い。  
 <対策メニュー>  
 歩道整備  
 安全教育  
**実施済み**

③  
 ・交差点があり、見通しが悪い。  
 <対策メニュー>  
 交差点、路側帯カラー舗装  
 安全教育 **実施済み**

④  
 ・路肩の舗装がされていない。  
 <対策メニュー>  
 路肩整備、安全教育  
**実施済み**



うんぜん つるた  
**長崎県 雲仙市 鶴田小学校校区** (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所



・支障物件がある。  
 <対策メニュー>  
 立体路側帯設置  
 安全教育 **実施済み**



・中央線がなく、歩道もない。  
 ・交差点があり、見通しが悪い。  
 <対策メニュー>  
 交差点、路側帯カラー舗装  
 安全教育 **実施済み**



・中央線がなく、歩道もない。  
 <対策メニュー>  
 路側帯カラー舗装  
 安全教育 **実施済み**

・中央線がなく、歩道もない。  
 <対策メニュー>  
 路側帯カラー舗装  
 安全教育 **実施済み**


・防護柵がない。  
 <対策メニュー>  
 蓋付き側溝設置  
 安全教育 **実施済み**



至  
 諫  
 早

# 長崎県 雲仙市 愛野小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



うんぜん ちぢわ だいいち  
**長崎県 雲仙市 千々石第一小学校校区** (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

至  
諫早市

至  
南島原市



・外側線が薄い。  
 <対策メニュー>  
 外側線塗直、安全教育  
**実施済み**


・通行支障物件(電柱)がある。  
 <対策メニュー>  
 電柱移設、側溝敷設替  
 安全教育  
**実施済み**





うんぜん おばま  
**長崎県 雲仙市 小浜小学校校区** (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



歩道が狭い。交通量が多く速度が出やすい。  
 <対策メニュー>  
 歩道整備、安全教育  
**実施中**



歩道が狭い。  
 <対策メニュー>  
 路側帯カラー舗装  
 安全教育 **実施済み**



・中央線がない。  
 ・見通しが悪い。  
 ・交通量が多い。  
 <対策メニュー>  
 路側帯カラー舗装  
 安全教育 **実施済み**



歩道が狭い。  
 <対策メニュー>  
 歩道整備、安全教育  
**実施済み**



# 長崎県 雲仙市 雲仙小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※令和2年3月閉校

--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所



・崩壊のおそれがある建物がある。

<対策メニュー>  
 所有者への指導、安全教育  
**実施済み**

・歩道が確保されていない。  
 ・交通量が多く速度が出やすい。

<対策メニュー>  
 ラバーポール設置、安全教育  
**実施済み**




うんぜん とみつ  
**長崎県 雲仙市 富津小学校校区**

※平成31年3月閉校  
 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所




・中央線がなく、歩道もない。  
 <対策メニュー>  
 外側線塗直、安全教育  
**実施済み**



・トンネルが狭く暗い。  
 ・見通しが悪く交通量が多い。  
 <対策メニュー>  
 注意喚起看板設置、安全教育  
**実施済み**

・中央線がなく、歩道もない。  
 ・カーブがあり、見通しが悪い。  
 <対策メニュー>  
 交差点カラー舗装、安全教育  
**実施済み**



・中央線がなく、歩道もない。  
 <対策メニュー>  
 外側線塗直、安全教育  
**実施済み**



・外側線が薄い。  
 <対策メニュー>  
 外側線塗直、安全教育  
**実施済み**

至 諫早市

至 南島原市

# 長崎県 雲仙市 木指小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)


【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※平成30年3月閉校



--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

・歩道が確保されていない。  
 <対策メニュー>  
 歩道整備、安全教育  
**実施中**

・変形交差点がある。  
 <対策メニュー>  
 ストップマーク貼付  
 交差点カラー舗装  
 安全教育  
**実施済み**



# 長崎県 雲仙市 北串小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

至 諫早市



・防護柵が低い。

<対策メニュー>  
転落防止柵の整備  
安全教育 **実施済み**

・中央線がなく、歩道もない。


<対策メニュー>  
バイパス整備  
安全教育  
**実施済み**

・中央線はあるが歩道がない。

<対策メニュー>  
歩行空間確保、安全教育  
**実施済み**



至 南島原市



うんぜん みなみぐしやま だいいち  
長崎県 雲仙市 南串山第一小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



・中央線はあるが、歩道がない。  
<対策メニュー>  
歩道設置、安全教育  
**実施済み**


・中央線がなく、歩道が確保されていない。  
交差点やカーブで見通しが悪い。  
<対策メニュー>  
カーブ区間の道路改良、安全教育  
**実施済み**

・中央線がなく、歩道もない。  
<対策メニュー>  
ストップマーク貼付、安全教育  
**実施済み**



うんぜん みなみぐしやま だい に  
**長崎県 雲仙市 南串山第二小学校校区** (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等






- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

・側溝の蓋が整備されていない。  
 <対策メニュー>  
 側溝蓋設置、安全教育

・防護柵に隙間がある。  
 <対策メニュー>  
 防護柵隙間対策、安全教育  
**実施済み**

・ガードレール下に隙間がある。  
 <対策メニュー>  
 防護柵の設置、安全教育  
**実施済み**



至 南島原市

至 諫早市

# 長崎県 雲仙市 千々石第一小学校校区

(平成26年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等


--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・中央線はあるが歩道がない。

<対策メニュー>  
歩道整備、安全教育  
**実施済み**

至 諫早市




至 南島原市

千々石第一小学校




学校区域図

うんぜん ちぢわだいに  
**長崎県 雲仙市千々石第二小学校校区** (平成26年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)  
 【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※令和8年3月閉校



--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 危険箇所

・中央線はあるが歩道がない。  
 <対策メニュー>  
 歩道整備、安全教育  
**検討中**



# 長崎県 雲仙市 多比良小学校校区 (平成28年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



長崎県 雲仙市 鶴田小学校校区 (令和元年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所




至 諫早

# 長崎県 雲仙市 多比良小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

至 国道251号



---: 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・道幅が狭く誤って転落する危険がある

＜対策メニュー＞  
外側線の引き直し、安全教育  
**実施済み**



・横断歩道がなく、児童が道を横断するため危険  
・見通しが悪い  
・車の交通量が多く危ない

＜対策メニュー＞  
改築対応(バイパス整備等)、安全教育  
**実施中**



・道幅が狭く、車の交通量も多くスピードを出す

＜対策メニュー＞  
外側線の引き直し、安全教育  
**実施済み**



至 広域農道

あらき美容室

# 長崎県 雲仙市 土黒小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



うんぜん はつとぎ  
**長崎県 雲仙市 八斗木小学校校区①** (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

---: 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所

- ・カーブで見通しが悪い
- ・標識等がない

<対策メニュー>  
 外側線の引き直し、路面標示の設置、  
 安全教育  
**実施済み**

- ・カーブで見通しが悪い
- ・外側線が薄い

<対策メニュー>  
 外側線の引き直し、安全教育  
**実施済み**




- ・草木で見通しが悪い
- <対策メニュー>  
 除草、安全教育  
**実施済み**




うんぜん はつとぎ  
長崎県 雲仙市 八斗木小学校校区② (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



---: 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



・草木で通行に支障がある

<対策メニュー>  
除草、安全教育  
**実施済み**



うんぜん こうじろ  
長崎県 雲仙市 神代小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



長崎県 雲仙市 西郷小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所



<対策メニュー>  
 外側線の引き直し、ラバーポールの設置、  
 安全教育  
**実施済み**

・交通量が多く、見通しが悪い

・交通量が多く、白線が消えている

<対策メニュー>  
 外側線の引き直し、安全教育  
**実施済み**



西郷小学校

文

うんぜん かわとこ  
長崎県 雲仙市 川床小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



①  
・交通量が多く、見通しが悪い  
＜対策メニュー＞  
外側線の引き直し、安全教育  
**実施済み**



②  
・防護柵が腐食しており、落下の危険がある  
＜対策メニュー＞  
防護柵の修繕、安全教育  
**実施済み**



文 川床小学校



うんぜん つるた  
長崎県 雲仙市 鶴田小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

・信号から右折や左折する  
車が多く、交通事故が多い箇所と考えられる

<対策メニュー>  
防護柵の設置、安全教育  
**実施済み**



・車の交通量が多くスピードを出している

<対策メニュー>  
防護柵の設置、安全教育  
**実施済み**



うんぜん ちぢわ だいいち  
長崎県 雲仙市 千々石第一小学校校区① (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

・交通量が多く、白線が消えている


<対策メニュー>  
外側線の引き直し、安全教育  
**実施済み**



うんぜん おばま  
**長崎県 雲仙市 小浜小学校校区①** (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所



・木の枝葉が市道に出てきており  
 児童が避けて通っている

<対策メニュー>  
 枝葉の伐採、安全教育  
**実施済み**



・道幅が狭く、歩道もない

<対策メニュー>  
 路面標示の設置、安全教育  
**実施済み**



うんぜん おばま  
長崎県 雲仙市 小浜小学校校区② (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所




- ・車のスピードが出やすい
- ・信号機が短い距離で連続してあり、信号機を見おとす運転者がいる

<対策メニュー>  
路面標示等の設置、安全教育  
**実施済み**



うんぜん みなみぐし だいいち  
長崎県 雲仙市 南串第一小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所




・道幅が狭く、道も蛇行している  
＜対策メニュー＞  
視距改良、安全教育  
**実施済み**



うんぜん みなみぐし だい に  
**長崎県 雲仙市 南串第二小学校校区** (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



・車の交通量が多く、スピードを出している  
<対策メニュー>  
路面標示の設置、安全教育  
**実施済み**



うんぜん ちぢわ だいいち  
**長崎県 雲仙市 千々石第一小学校校区**

(令和7年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所



交差点の見通しが悪く、歩行者の滞留場所がない

<対策メニュー>

- ・交差点の視距改良
- ・歩行者の安全確保
- ・安全教育

**検討中**



学校区域図