

長崎県 雲仙市 多比良小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



中央線はあるが、歩道がない。

<対策メニュー>
路側帯改良、カラー舗装
安全教育
実施済み

・中央線がなく、歩道が確保されていない。

<対策メニュー>
路側帯改良
カラー舗装
安全教育
実施済み




至
雲仙

至
島原


長崎県 雲仙市 土黒小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等




長崎県 雲仙市 八斗木小学校校区② (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・草木で通行に支障がある。

<対策メニュー>
除草、安全教育
実施済み



長崎県 雲仙市 八斗木小学校校区③ (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所



長崎県 雲仙市 神代小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



長崎県 雲仙市 西郷小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

交通量が多く、速度が出やすい。

<対策メニュー>
減速線設置
安全教育 **実施済み**



長崎県 雲仙市 岩戸小学校校区① (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)


【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

※令和7年3月閉校



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・中央線がなく、歩道もない。

<対策メニュー>
外側線塗直
安全教育 **実施済み**

・交差点があり、見通しが悪い。

<対策メニュー>
交差点、路側帯カラー舗装
安全教育 **実施済み**

中央線はあるが、歩道がない。

<対策メニュー>
外側線塗直
安全教育 **実施済み**



長崎県 雲仙市 岩戸小学校校区② (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※令和7年3月閉校



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



・中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 路側帯確保(改良と併せる)
 安全教育
実施済み

・中央線がなく、歩道もない。
 ・交差点があり、見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 路側帯確保(改良と併せる)
 安全教育 **実施済み**


・中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 路側帯確保(改良と併せる)
 安全教育 **実施済み**




文
岩戸小学校

長崎県 雲仙市 岩戸小学校校区③ (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※令和7年3月閉校




--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所



中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 外側線塗直
 安全教育
実施済み

・中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 道路改良等検討
 安全教育 **実施済み**

中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 外側線塗直
 安全教育
一部実施済み




長崎県 雲仙市 川床小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所



うんぜん おおつか
長崎県 雲仙市 大塚小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所




①



④

至 諫早市

至 島原市



・見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 路側帯カラー舗装
 安全教育 **実施済み**

・歩道が狭い。

<対策メニュー>
 歩道整備
 安全教育
実施済み

・交差点があり、見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 交差点、路側帯カラー舗装
 安全教育 **実施済み**

・路肩の舗装がされていない。
 <対策メニュー>
 路肩整備、安全教育
実施済み



②



③

うんぜん つるた
長崎県 雲仙市 鶴田小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所



・支障物件がある。
 <対策メニュー>
 立体路側帯設置
 安全教育 **実施済み**



・中央線がなく、歩道もない。
 ・交差点があり、見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 交差点、路側帯カラー舗装
 安全教育 **実施済み**



・中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 路側帯カラー舗装
 安全教育 **実施済み**

・中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 路側帯カラー舗装
 安全教育 **実施済み**



・防護柵がない。
 <対策メニュー>
 蓋付き側溝設置
 安全教育 **実施済み**



至
 諫
 早

長崎県 雲仙市 愛野小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



長崎県 雲仙市 千々石第一小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

至 諫早市



・外側線が薄い。

<対策メニュー>
外側線塗直、安全教育
実施済み

・通行支障物件(電柱)がある。


<対策メニュー>
電柱移設、側溝敷設替
安全教育
実施済み

至 南島原市



うんぜん おばま
長崎県 雲仙市 小浜小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

歩道が狭い。交通量が多く速度が出やすい。

<対策メニュー>
 歩道整備、安全教育
実施中



歩道が狭い。

<対策メニュー>
 路側帯カラー舗装
 安全教育 **実施済み**



・中央線がない。
 ・見通しが悪い。
 ・交通量が多い。

<対策メニュー>
 路側帯カラー舗装
 安全教育 **実施済み**



歩道が狭い。

<対策メニュー>
 歩道整備、安全教育
実施済み



長崎県 雲仙市 雲仙小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※令和2年3月閉校

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所



至 南島原市

至 小浜町

・崩壊のおそれがある建物がある。

<対策メニュー>
 所有者への指導、安全教育
実施済み

・歩道が確保されていない。
 ・交通量が多く速度が出やすい。

<対策メニュー>
 ラバーポール設置、安全教育
実施済み





うんぜん とみつ
長崎県 雲仙市 富津小学校校区

※平成31年3月閉校
 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所




・中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 外側線塗直、安全教育
実施済み



・中央線がなく、歩道もない。
 ・カーブがあり、見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 交差点カラー舗装、安全教育
実施済み

・トンネルが狭く暗い。
 ・見通しが悪く交通量が多い。
 <対策メニュー>
 注意喚起看板設置、安全教育
実施済み



・中央線がなく、歩道もない。
 <対策メニュー>
 外側線塗直、安全教育
実施済み




・外側線が薄い。
 <対策メニュー>
 外側線塗直、安全教育
実施済み

至 諫早市

至 南島原市

長崎県 雲仙市 木指小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)


【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等 ※平成30年3月閉校



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所


・歩道が確保されていない。
 <対策メニュー>
 歩道整備、安全教育
実施中

・変形交差点がある。
 <対策メニュー>
 ストップマーク貼付
 交差点カラー舗装
 安全教育
実施済み



うんぜん きたぐし
長崎県 雲仙市 北串小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

至 諫早市



・中央線がなく、歩道もない。

＜対策メニュー＞
バイパス整備
安全教育
実施済み


・防護柵が低い。
＜対策メニュー＞
転落防止柵の整備
安全教育 実施済み



至 南島原市


・中央線はあるが歩道がない。

＜対策メニュー＞
歩行空間確保、安全教育
実施済み



うんぜん みなみぐしやま だい に
長崎県 雲仙市 南串山第二小学校校区 (平成24年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等





--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

・側溝の蓋が整備されていない。
 <対策メニュー>
 側溝蓋設置、安全教育

・防護柵に隙間がある。
 <対策メニュー>
 防護柵隙間対策、安全教育
実施済み

・ガードレール下に隙間がある。
 <対策メニュー>
 防護柵の設置、安全教育
実施済み



至 南島原市

至 諫早市

長崎県 雲仙市 千々石第一小学校校区

(平成26年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)


【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・中央線はあるが歩道がない。
 <対策メニュー>
 歩道整備、安全教育
実施済み

至 諫早市



至 南島原市

文

千々石第一小学校



学校区域図

うんぜん ちぢわだいに
長崎県 雲仙市千々石第二小学校校区 (平成26年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



- - - : 通学路(学校指定)
- : 危険箇所

至 諫早市

・中央線はあるが歩道がない。
 <対策メニュー>
 歩道整備、安全教育
検討中



至 南島原市

至 雲仙



長崎県 雲仙市 多比良小学校校区 (平成28年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



うんぜん たいら
長崎県 雲仙市 多比良小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

至 国道251号



---: 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

- ・横断歩道がなく、児童が道を横断するため危険
- ・見通しが悪い
- ・車の交通量が多く危ない

<対策メニュー>
 改築対応(バイパス整備等)、安全教育
実施中



至 広域農道



・道幅が狭く誤って転落する危険がある

<対策メニュー>
 外側線の引き直し、安全教育
実施済み



・道幅が狭く、車の交通量も多くスピードを出す

<対策メニュー>
 外側線の引き直し、安全教育
実施済み



長崎県 雲仙市 土黒小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



うんぜん はつとぎ
長崎県 雲仙市 八斗木小学校校区① (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

- ・カーブで見通しが悪い
- ・標識等がない

<対策メニュー>
 外側線の引き直し、路面標示の設置、
 安全教育
実施済み

- ・カーブで見通しが悪い
- ・外側線が薄い

<対策メニュー>
 外側線の引き直し、安全教育
実施済み




- ・草木で見通しが悪い
- <対策メニュー>
 除草、安全教育
実施済み




うんぜん はつとぎ
長崎県 雲仙市 八斗木小学校校区② (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



---: 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



・草木で通行に支障がある

<対策メニュー>
除草、安全教育
実施済み



うんぜん こうじろ
長崎県 雲仙市 神代小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



長崎県 雲仙市 西郷小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所



<対策メニュー>
 外側線の引き直し、ラバーポールの設置、
 安全教育
実施済み

・交通量が多く、見通しが悪い

・交通量が多く、白線が消えている

<対策メニュー>
 外側線の引き直し、安全教育
実施済み



西郷小学校

文

長崎県 雲仙市 川床小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



①

・交通が多く、見通しが悪い

<対策メニュー>
外側線の引き直し、安全教育
実施済み



②

・防護柵が腐食しており、落下の危険がある

<対策メニュー>
防護柵の修繕、安全教育
実施済み



文 川床小学校



うんぜん つるた
長崎県 雲仙市 鶴田小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

・信号から右折や左折する
車が多く、交通事故が多い箇所と考えられる

<対策メニュー>
防護柵の設置、安全教育
実施済み



・車の交通量が多くスピードを出している

<対策メニュー>
防護柵の設置、安全教育
実施済み



うんぜん ちぢわ だいいち
長崎県 雲仙市 千々石第一小学校校区① (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

・交通量が多く、白線が消えている


<対策メニュー>
外側線の引き直し、安全教育
実施済み



うんぜん おばま
長崎県 雲仙市 小浜小学校校区① (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



・木の枝葉が市道に出てきており
児童が避けて通っている

<対策メニュー>
枝葉の伐採、安全教育
実施済み



・道幅が狭く、歩道もない

<対策メニュー>
路面標示の設置、安全教育
実施済み



うんぜん おばま
長崎県 雲仙市 小浜小学校校区② (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所




- ・車のスピードが出やすい
- ・信号機が短い距離で連続しており、信号機を見おとす運転者がいる

<対策メニュー>
路面標示等の設置、安全教育
実施済み



うんぜん みなみぐし だいいち
長崎県 雲仙市 南串第一小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



・道幅が狭く、道も蛇行している


<対策メニュー>
視距改良、安全教育
実施済み



うんぜん みなみぐし だい に
長崎県 雲仙市 南串第二小学校校区 (令和3年度 通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、道路管理者、雲仙警察署 等

- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



・車の交通量が多く、スピードを出している
<対策メニュー>
路面標示の設置、安全教育
実施済み

